

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Krystalografia Formuły

[Kalkulatory!](#)[Przykłady!](#)[konwersje!](#)

Zakładka [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Najszerzy zasięg kalkulatorów i rosniecie - **30 000+ kalkulatorów!**  
Oblicz z inną jednostką dla każdej zmiennej - **W wbudowanej konwersji jednostek!**

Najszerzy zbiór miar i jednostek - **250+ pomiarów!**

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)



## Lista 14 Krystalografia Formuły

### Krystalografia ↗

#### 1) Atomowy współczynnik upakowania ↗

**fx** APF =  $\frac{V_{\text{atoms}}}{V_{\text{unit cell}}}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $0.552381 = \frac{58A^3}{105A^3}$

### Ciało wyśrodkowany sześcienny ↗

#### 2) Całkowita objętość atomów w BCC ↗

**fx**  $V_{\text{atoms}} = \frac{8}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $15.9729A^3 = \frac{8}{3} \cdot \pi \cdot (1.24A)^3$

#### 3) Promień atomowy w BCC ↗

**fx**  $r = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a_{\text{BCC}}$

[Otwórz kalkulator ↗](#)

**ex**  $1.35966A = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 3.14A$



**4) Stała kratowa BCC** ↗

**fx**  $a_{BCC} = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot r$

**Otwórz kalkulator** ↗

**ex**  $2.863657A = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot 1.24A$

**Kryształ wyśrodkowany na twarzy** ↗**5) Objętość atomów w FCC** ↗

**fx**  $V_{atoms} = \frac{16}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

**Otwórz kalkulator** ↗

**ex**  $31.94579A^3 = \frac{16}{3} \cdot \pi \cdot (1.24A)^3$

**6) Promień atomowy w FCC** ↗

**fx**  $r = \frac{a_{FCC}}{2 \cdot \sqrt{2}}$

**Otwórz kalkulator** ↗

**ex**  $1.237437A = \frac{3.5A}{2 \cdot \sqrt{2}}$

**7) Stała kratowa FCC** ↗

**fx**  $a_{FCC} = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot r$

**Otwórz kalkulator** ↗

**ex**  $3.50725A = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 1.24A$



## Reguła fazowa Gibbsa ↗

### 8) Całkowita liczba zmiennych w systemie ↗

**fx**  $T_v = P \cdot (C - 1) + 2$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $10 = 2 \cdot (5 - 1) + 2$

### 9) Liczba faz ↗

**fx**  $P = C - F + 2$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $4 = 5 - 3 + 2$

### 10) Liczba komponentów ↗

**fx**  $C = F + P - 2$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $3 = 3 + 2 - 2$

### 11) Stopień wolności ↗

**fx**  $F = C - P + 2$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $5 = 5 - 2 + 2$



## Prosta sześcienna komórka ↗

### 12) Całkowita objętość atomów w SCC ↗

**fx**  $V_{\text{atoms}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $7.986448 \text{A}^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (1.24 \text{A})^3$

### 13) Promień atomowy w SCC ↗

**fx**  $r = \frac{a}{2}$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $1.25 \text{A} = \frac{2.5 \text{A}}{2}$

### 14) Stała kratowa SCC ↗

**fx**  $a = 2 \cdot r$

Otwórz kalkulator ↗

**ex**  $2.48 \text{A} = 2 \cdot 1.24 \text{A}$



## Używane zmienne

- **a** Parametr kraty (*Angstrom*)
- **$a_{BCC}$**  Parametr sieciowy BCC (*Angstrom*)
- **$a_{FCC}$**  Parametr kraty FCC (*Angstrom*)
- **APF** Współczynnik pakowania atomowego
- **C** Liczba komponentów w systemie
- **F** Stopień wolności
- **P** Liczba faz
- **r** Promień atomowy (*Angstrom*)
- **$T_v$**  Całkowita liczba zmiennych w systemie
- **$V_{atoms}$**  Objętość atomów w komórce elementarnej (*Cubic Angstrom*)
- **$V_{unit\ cell}$**  Objętość komórki elementarnej (*Cubic Angstrom*)



# Stałe, funkcje, stosowane pomiary

- Stały: pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
*Archimedes' constant*
- Funkcjonować: sqrt, sqrt(Number)  
*Square root function*
- Pomiar: Długość in Angstrom (A)  
*Długość Konwersja jednostek* ↗
- Pomiar: Tom in Cubic Angstrom (A<sup>3</sup>)  
*Tom Konwersja jednostek* ↗



## Sprawdź inne listy formuł

- [Podstawy Formuły](#) ↗
- [Parametry Formuły](#) ↗
- [Krystalografia Formuły](#) ↗

Nie krępuj się UDOSTĘPNIJ ten dokument swoim znajomym!

### PDF Dostępne w

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/17/2023 | 7:17:24 AM UTC

[Zostaw swoją opinię tutaj...](#)

